

Р/с 40702810240170100600
в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ИНН 5018000402 / КПП 501801001



ЗАО НВП «Болид»
141074 г. Королев, Московской обл.,
ул. Пионерская, д 4, корп. 11, пом 205
Тел./факс (495) 775-7155
E-mail: info@bolid.ru; http://bolid.ru

ИСО 9001

Исх. № 1220 от 12.12.2024 г.

Информационное письмо

Сообщаем, что порядок эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности определяется ППР (ПП №1479), п.54: "При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» в п. 6.6.1 и ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» в п. 6.7.1 говорят о том, что эксплуатацию технических средств СПС и СОУЭ сверх срока службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [ПП №1479]. Также указанные ГОСТы содержат методы испытаний на работоспособность СПС и СОУЭ, которые применяются, в том числе, в целях определения возможности эксплуатации систем сверх установленного срока службы (главы 7, приложения Б).

ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" в отношении АУП в п.7.3 предусматривает процедуру технического освидетельствования.

Приборы и блоки ИСО «Орион», относящиеся к пожарной автоматике, разрабатываются в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012, содержащим требования о «среднем сроке службы», который указан в нашей документации как «не менее 10 лет».

Относительно эксплуатации оборудования сверх среднего срока службы (10 лет) можно утверждать, что поток отказов и затраты на обслуживание и ремонт по истечении среднего срока службы будут безусловно увеличиваться с каждым годом. Это необходимо обязательно иметь в виду при принятии правообладателем объекта решения о продлении эксплуатации оборудования. Поэтому со своей стороны мы считаем, что, в соответствии с п. 6.4.5 ГОСТ Р 59638-2021 и п. 6.4.9 ГОСТ Р 59639-2021, для изделий, относящихся к СПС и СОУЭ, со сроком эксплуатации 10 и более лет, контроль функционирования по п.6.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 и п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 следует проводить не реже одного раза в месяц. При этом эксплуатация таких изделий свыше 15 лет не рекомендуется.

Заместитель генерального директора



Путилин И.П.

Исп. Хрусталеv М.А..
Тел. (495) 775-71-55 доб. 249
support@bolid.ru